



كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن أسباب سقوط الطائرة الروسية التي تحطمت أمس في الساحل المقابل لمدينة جبلة شمال غربي سورية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدر عسكري أن عطلاً فنياً أصاب أحد محركات الطائرة بعد إقلاعها من قاعدة حميميم بريف اللاذقية، ما أدى إلى انخفاض حاد في قوة الدفع.

وكانت الطائرة وهي من طراز سو 30 قد سقطت صباح أمس في الساحل المقابل لمدينة جبلة، ما أدى إلى تحطمها ومصرع الطائرين اللذين كانا بداخلها.

وبحسب الصحيفة فإن الطيارين حاولوا تحويل الطائرة للعودة بها إلى المطار، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل، حيث ارتطم جسم الطائرة بالماء ما أدى إلى تحطم الجناح الأيسر ومجموعة الذيل وتسبب في وفاة الطيارين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد رجحت في بيان لها أمس أن يكون سقوط الطائرة ناجماً عن دخول طائر في حجرة المحرك، ما أدى إلى إيقافه عن العمل.

المصادر:

كوميرسانت